

連絡先:物流・自動車局 審査・リコール課  
 リコール監理室  
 TEL:03-5253-8111 内線 42361  
 アドレス:http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日:令和6年2月6日

リコール届出番号	5447	リコール開始日	令和6年2月6日
届出者の氏名又は名称	酒井重工業株式会社 代表取締役社長 酒井一郎	問合せ先:品質保証部 TEL 0480-52-6407	
不適合の部位(部品名)	車体(アンテナポール)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	オプション設定である転圧管理システム※が装着された小型特殊自動車において、当該システムの取付け部高さが2.0mを超えており、車幅灯及び後退灯が装備されていないため、保安基準に適合しない。 ※転圧管理システム:TS・GNSSを用いた締固め管理または、CCV(加速度応答法)による締固め品質管理を実現するICT 締固め管理ツール		
改善措置の内容	転圧管理システム装着車両のアンテナポールを対策品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	社内からの情報による		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者:直接訪問又はダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車特定整備事業者等:使用者を全て把握しているため、周知のための措置はとらない。</li> <li>・改善実施済車には、車両型式銘板付近にNo.5447のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
サカイ	—	「TW504」	1TW74-32145～1TW74-33909 令和2年7月14日～令和5年9月25日	27	
サカイ	—	「TW354」	1TW73-32007～1TW73-32334 令和3年4月23日～令和4年5月20日	2	
合 計				29台	

【注意事項】


リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

サービス部品として販売された部品で、車両が特定できないもの

対象の製品名	部品番号	対象部品の出荷期間	対象数	備考
ブラケットキット	9446-70808-0Y 9446-70811-0Y 9446-70811-0YZ	令和2年7月28日～令和5年7月28日	23	
合 計			23台	

サービス部品が組み付けられた車両は、同様の改善を実施する。

## 改善箇所説明図



注：  は、変更部品を示す。

オプション設定である転圧管理システム※が装着された小型特殊自動車において、当該システムの取り付け部高さが 2.0m を超えており、車幅灯及び後退灯が装備されていないため、保安基準に適合しない。

※転圧管理システム: TS・GNSS を用いた締固め管理または、CCV (加速度応答法) による締固め品質管理を実現する ICT 締固め管理ツール

改善措置の内容:

転圧管理システム装着車両のアンテナポールを対策品に交換する。

識別:

アンテナポールの長さで識別する。